

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
№ 37

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: культурно-спортивный комплекс, назначение: нежилое.
- 1.2. Адрес объекта: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1920 кв. м;
 - часть здания: имеет подвальное помещение;
 - наличие прилегающего земельного участка, да 2593 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1999, последнего капитального ремонта: 2020 год – ремонт кровли.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» (МБОУ ДО ЦДО).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б, телефон (факс) (834243)-3-00-10, адрес электронной почты: ksk-vishera@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Дзержинского, 6А, телефон (факс) (834243)-3-06-585, адрес электронной почты: nvruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: (дополнительного образования и др.): дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 370 человек, вместимость – 145 человек, пропускная способность - 325 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта): маршрут № 1, рейсовым автобусом до остановки улицы Победы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 480 м;

3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, крутой подъем;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г,К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г,К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г,К)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2022-2027 годов, в рамках адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории культурно-спортивного комплекса МБОУ ДО ЦДО.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступ к объекту, повышение уровня доступности для инвалидов всех категорий (ДГ-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): повышение значения доступности среды для инвалидов всех категорий.

4.4. Для принятия решения согласование с Департаментом муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – прилагается акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 04.12.2017 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: bezbarierov.permkrai.ru в 2017 году

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта с приложениями и фотофиксацией: № 37 от 9 марта 2022 г.

1. Name of the person	2. Date of birth
3. Address	4. Telephone number
5. Occupation	6. Education
7. Marital status	8. Number of children
9. Date of entry into the country	10. Date of departure
11. Reason for departure	12. Date of return
13. Date of departure	14. Date of return
15. Date of departure	16. Date of return

The following information is provided for the purpose of the investigation. It is not intended to be a complete record of the person's life, but rather a summary of the most important events. The information is provided in the form of a narrative, which is organized into sections. The first section is the person's early life, which includes their birth, childhood, and education. The second section is the person's career, which includes their work history and any significant achievements. The third section is the person's personal life, which includes their family, relationships, and any other significant events. The fourth section is the person's death, which includes the date, place, and cause of death. The information is provided in a clear and concise manner, and is intended to be a useful resource for the investigation.

2. Personal history

The following information is provided for the purpose of the investigation. It is not intended to be a complete record of the person's life, but rather a summary of the most important events. The information is provided in the form of a narrative, which is organized into sections. The first section is the person's early life, which includes their birth, childhood, and education. The second section is the person's career, which includes their work history and any significant achievements. The third section is the person's personal life, which includes their family, relationships, and any other significant events. The fourth section is the person's death, which includes the date, place, and cause of death. The information is provided in a clear and concise manner, and is intended to be a useful resource for the investigation.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

 К.В. Ильиных

9 марта 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
№ 37

Красновишерский городской округ

9 марта 2022 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: культурно-спортивный комплекс, назначение: нежилое.
- 1.2. Адрес объекта: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1920 кв. м;
 - часть здания: имеет подвальное помещение;
 - наличие прилегающего земельного участка, да 2593 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1999, последнего капитального ремонта: 2020 год – ремонт кровли.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» (МБОУ ДО ЦДО).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б, телефон (факс) (834243)-3-00-10, адрес электронной почты: ksk-vishera@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование, физическая культура и спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование в области художественного направления, туристско-краеведческого направления, социально-педагогического направления, естественно-научного и физкультурно-спортивного направления.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения и слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 420 чел., вместимость – 145 чел., пропускная способность - 466 чел.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут № 1.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 480 м;
 - 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;
 - 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, (крутой подъем), обустройства для инвалидов на коляске:

нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нет технической возможности).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г,К)	1	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	2	4-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	3	6-8, 21-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	4	9-10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ВД(К)	5	11-14, 27-35
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г,К)	6	15-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(У), ДЧ- И(О,С,Г,К)	7	18-20

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
ДП – И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И
(К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с
нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2023 г. - 2028 г., в рамках адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории культурно-спортивного комплекса МБОУ ДО ЦДО.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение уровня доступности для инвалидов всех категорий (ДГ-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): повышение значения доступности среды для инвалидов всех категорий.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. для принятия решения требуется согласование с Департаментом муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа Пермского края.

Имеется заключение комиссии о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 09.03.2022 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края bezbarierov.permkrai.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 6 л.
2. Входа (входов) в здание	на 7 л.
3. Путей движения внутри здания	на 7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 7 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 4 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 22 л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы	на 7 л.

Руководитель комиссии:

Директор, К.В. Ильиных




Члены комиссии:

Заместитель директора, О.А. Красильникова



Заместитель директора, Л.Н. Южанинова



Методист, М.С. Собянина



Администратор, В.В. Ридель



Приложение 1
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 9 марта 2022 г. № 37

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Культурно-спортивный комплекс,
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию								
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	есть	1,7		перепады высот (крутой подъем), монтирована прозрачная калитка. следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	не соответствует нормативу, ограничено	К,О,С,Г

1.1.2	Калитки	- не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями	п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020	есть	8		перепады высот (крутой подъем), наличие ступеней при подъеме, монтирована прозрачная калитка	не соответствует нормативу	К,О,С
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	не менее 0,9 м.	п. 5.1 СП 136.13330.2012	есть	8		ширина калитки 1,1 м.	соответствует минимальной ширине прохода	К
1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	есть	7,2		покрытие не ровное, бетонное, не создает вибрацию при движении	соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет	-	-	скамейки для инвалидов с опорой для спины установлены, но без Подлокотников, место для кресел-колясок не установлено	не соответствует требованиям	К,О
1.2.9	Скамейки для инвалидов, в том числе слепых	устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет	-	-	скамейки для инвалидов, в том числе слепых не установлены на обочинах проходов и не обозначены с помощью изменения фактуры наземного покрытия	не соответствует требованиям	С
1.3	Лестница (наружная)								
1.3.1	Поручни лестниц	- с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 4 м и более установлены центральные двусторонние поручни.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	есть	2		поручни с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 5,35 м не установлены центральные двусторонние поручни	не соответствует требованиям	О,С
1.3.2	Высота поручней лестницы	0,9 м, расположены в одной вертикальной плоскости	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	есть	2	-	высота поручней 0,9 м, расположены в одной вертикальной плоскости	соответствует требованиям	О,С
1.3.3	Лестничный поручень	Перед нижним и верхним маршами лестницы, завершающие части поручней должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.	п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	есть	2	-	перед нижним и верхним маршами лестницы, завершающие части поручней горизонтальные и выступают за границы лестничных маршей на 0,3 м.	соответствует требованиям	О,С

[illegible]

1.5.1	Парковочные места	определяется расчетом, при числе мест от общего числа: - до 100 мест 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	не соответствует требованиям	К,О,С,Г,У
1.5.2	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида	- размеры 6,0 x 3,6 м; - вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	не соответствует требованиям	К,О,С,Г,У
1.5.3	Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение	- не далее 50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	не соответствует требованиям	К
1.5.4	Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами проехной части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018	нет	-	-	-	не соответствует требованиям	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Перепады высот и отсутствует пандус	Проведение текущего и капитального ремонта
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения	7,2	1-3	Проведение текущего и капитального ремонта

Приложение 2
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 9 марта 2022 г. № 37

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Культурно-спортивный комплекс,


618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выяв ленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствие т ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Лестница (наружная)								

3.2.3	В пределах одного марша лестницы	ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются. Применение ступеней, из прозрачных и полированных материалов, не допускается.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	-		ступеней, различающихся по высоте и ширине - нет.	-	С,О
3.2.4	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	нет	11		Проступи краевых ступеней лестничных маршей – не нанесены противоскользящие контрастные полосы на поверхности ступеней желтого цвета.	не соответствует требованиям	
3.2.5	Тактильные полосы перед лестницей	если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	нет	11		Тактильные полосы перед лестницей отсутствуют.	не соответствует требованиям	С
3.2.6	Ограждения с поручнями	Вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м)	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	11		Вдоль лестниц с одной стороны на высоте 0,9 м расположены поручни	соответствует требованиям	
3.2.7	Поручень ограждений	с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	11		Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей ее высоте	соответствует требованиям	О,С

[illegible]

2.1.1	Поручни лестниц	- с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 4 м и более установлены центральные двусторонние поручни.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	есть	2		поручни с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 5,35 м не установлены центральные двусторонние поручни	не соответствует требованиям	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	Высота поручня - 0,9 м. При двухуровневом - поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 ; п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017	есть	2		высота поручней 0,9 м, расположены в одной вертикальной плоскости	соответствует требованиям	О,С
2.1.3	Лестничный поручень	Перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 , п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017	есть	2		перед нижним и верхним маршами лестницы, завершающие части поручней горизонтальные и выступают за границы лестничных маршей на 0,3 м.	соответствует требованиям	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	2		ширина лестничного марша 5,35 м	соответствует требованиям	О,С
2.1.5	- Ширина проступи лестниц; - Высота подступенка	Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м - высоту ступеней от 0,12 до 0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	2		Ширина проступи лестницы 0,29 м, высота ступеней 0,15 м	соответствует требованиям	О
2.1.6	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	2		размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней одинаковы	соответствует требованиям	О,С

2.4.2	Ширина входной двери	ширина в свету не менее 0,9 м. При реконструкции, если дверные проемы в несущих конструкциях, допустимая ширина дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м. Задержка автоматического закрывания не менее 5 с.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	есть	6		Ширина входной двери в свету при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м. Задержка автоматического закрывания не менее 5 с.	соответствует требованиям	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	2		Высота порога входной двери более 0,014 м	не соответствует требованиям	К
2.4.4	Ручка двери	Имеет форму С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	2		Ручка двери имеет форму П-образную, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	соответствует требованиям	К, О, С

2.3.1	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. - без пандуса не менее: при новом строительстве 1,6 х 2,2 м; при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" 1,4х1,8м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	есть	2		размер входной площадки без пандуса не менее 1,6 х 2,2 м;	соответствует требованиям	К,О
	Входная площадка при входах, доступных МГН	Имеет козырек, навес. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании.	таблицы А.2. п. 2.4 СП 136.13330.2012 п. 6.1.4 СП 59.13330.2020				Входная площадка не имеет навес, поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании	соответствует требованиям	
2.4 Дверь (входная)									
2.4.1	Входные двери	имеют символ, указывающий на их доступность	п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019	есть	6		входные двери имеют символ, указывающий на их доступность	соответствует требованиям	К,О,С,Г,У

2.5.1	Размер тамбура	Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	есть	1		Размер тамбура – при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м	соответствует требованиям	К
2.6	Дверь из тамбура в помещение								
2.6.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020				Ширина дверного полотна не менее 0,9 м	соответствует требованиям	К,О
2.6.2	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	2		Порог двери не выше 0,014 м	соответствует требованиям	К,О,С

2.4.5	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	2		Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей, на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м (круг желтого цвета)	соответствует требованиям	С
2.4.6	Информация об объекте	Информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет	-		Информация об объекте-информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м - отсутствует	не соответствует требованиям	С
2.4.7	Наружные вызывные устройства.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. Высота расположения оборудования от 0,85 до 1,1 м от поверхности пола, дороги.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020	есть	2		установлена кнопка вызова персонала, высота расположения 1,1 м	соответствует требованиям	К,О,С
2.5	Тамбур								

2.5	Тамбур		Не требуется
2.6	Дверь из тамбура в помещение		Не требуется
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения	1	4-5	Проведение капитального ремонта

2.6.4	Ручка входной двери.	Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	1		Ручка входной двери имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	соответствует требованиям	К,О,С,Г,У
2.6.5	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	2		Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей, на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м (круг желтого цвета)	соответствует требованиям	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)		Не требуется
2.2	Пандус (наружный)		Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Отсутствует пандус	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Перепад высот	Текущий ремонт

Приложение 3
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 9 марта 2022 г. № 37

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Культурно-спор~~т~~**ТИВ**НЫЙ КОМПЛЕКС,

Ю, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б

(наименование объекта, адрес)

Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
		есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствующими нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
3	4	5	6	7	8	9	10
ль, зона ожидания, галерея, балкон) зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и реительных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.							

3.2.8	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м); - имеют не травмирующее завершение.	п. 6.2.11, п. 5.1.13 СП 59.13330.2016	есть	11		Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы, имеют не травмирующее завершение	соответствует требованиям	О,С
3.2.9	Диаметр поручня	округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м).	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	есть	11		Диаметр поручня прямоугольного сечения	не соответствует требованиям	О,С
3.2.10	Расстояние в свету между поручнем и стеной	- не менее 0,045 м. - стена вдоль поручня должна быть гладкой	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	-		-	не соответствует требованиям	О,С,Г,У
3.2.11	Рельефные обозначения этажей	на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	11		-	не соответствует требованиям	О,С
3.3	Пандус (внутри здания)								
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	Нет	-	-	Пандус внутри здания отсутствует.	-	К
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)								
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	Нет	-		Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован.	-	К
3.5	Дверь								
3.5.1	Ширина дверных и открытых проемов в стене	- 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - порог не более 0,014 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	3		Ширина дверных и открытых проемов в стене 0,9 м., порог не более 0,014 м	соответствует требованиям	К
3.5.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	3		Высота дверного порога не более 0,014 м	соответствует требованиям	К,О,С

различающиеся по ширине, не отя. зние ступеней, из ных и полированных тов, не тся.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	-		ступеней, различающихся по высоте и ширине - нет.	-	С,О
одна или то противоскользящих нтрастных с остью ступени, как желтого щей шириной 0,08 - 0,1 яние между краем ной полосы и краем ступени не более 0,04	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	нет	11		Проступи краевых ступеней лестничных маршей – не нанесены противоскользящие контрастные полосы на поверхности ступеней желтого цвета.	не соответствует требованиям	
ница включает в себя о маршей, ждающая тактильная устраивается только хней ступенью марша и нижней нижнего марша	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	нет	11		Тактильные полосы перед лестницей отсутствуют.	не соответствует требованиям	С
их сторон открытых а высоте 0,9 м (+/- 0,03	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	11		Вдоль лестниц с одной стороны на высоте 0,9 м расположены поручни	соответствует требованиям	
ней стороны лестницы ный по всей ее высоте.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	11		Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей ее высоте	соответствует требованиям	О,С

3.6.3	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов	- ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5%	п. 6.2.21 СП 59.13330.2020	есть	3		Ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м.	соответствует требованиям	
3.6.4	Двери на путях эвакуации	Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены.	п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	нет	-		-	не соответствует требованиям	
3.6.5	Ширина марша лестницы	- 1,35 м с числом людей, более 200 человек; - 1,6 м с числом людей более 600 человек; - 1,2 м с числом менее 200 человек;	п. 6.2.24 СП 59.13330.2020	есть	3		Ширина марша лестницы более 1,6 м.	соответствует требованиям	
3.6.6	Зоны безопасности	- не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. - на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются.	п. 6.2.25 СП 59.13330.2020	нет	-		-	не соответствует требованиям	
3.6.7	Пожаробезопасная зона	имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек.	п. 6.2.28 СП 59.13330.2020	нет	-		-	не соответствует требованиям	

3.5.3	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	3		контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей нанесена желтым цветом	соответствует требованиям	С
3.5.4	Дверные ручки	имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	3		Дверные ручки имеют П-образную форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	соответствует требованиям	К,О
3.6 Пути эвакуации (безопасные зоны)									
3.6.1	Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	п. 6.2.20 СП 59.13330.2020	есть	3		Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	соответствует требованиям	К,С
3.6.2	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	не менее 1,2 м	п. 6.2.21 СП 59.13330.2020	есть	3		Ширина эвакуационных дверей 1,2 м.	соответствует требованиям	

3.6	Пути эвакуации	Монтаж дополнительных поручней на лестничных маршах, нанесение противоскользящих полос	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения	3,4	6-8, 21-26	Проведение текущего ремонта

3.6.8	Эвакуационные лестницы	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	п.6.2.8, п. 6.2.29 СП 59.13330.2020	нет	-		отсутствует	не соответствует требованиям	
3.6.9	Поручни лестниц на путях эвакуации	В условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	6.2.29 СП 59.13330.2020	нет	-		отсутствует	не соответствует требованиям	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Нанесение контрастов	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-
3.5	Дверь	-	Не требуется

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 9 марта 2022 г. № 37

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Культурно-спортивный комплекс,
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								

[illegible]

4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема		нет	-		Перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, не размещены рядом с дверью и со стороны дверной ручки информационные таблички (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	не соответствует требованиям	С
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	4		Ширина дверного полотна не менее 0,9 м	соответствует требованиям	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	4		Порог двери не выше 0,014 м	соответствует требованиям	К, О, С

4.3.5	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	-	-	Система озвучивания – индукционная система отсутствует	не соответствует требованиям	Г
4.4. Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.									
4.4.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть			Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации при помощи персонала учреждения	соответствует требованиям	
4.4.2	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	Наличие	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	нет			Не предоставляются услуги к месту предоставления услуги собаками-проводниками	не требуется	
4.4.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть	4		Инструктаж и обучение сотрудников проводится своевременно	Соответствует требованиям	

4.2.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	нет	-	-	нет	не требуется	К
4.2.2	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	-	-	нет	не требуется	Г

Касса.

4.3.2	Ширина прохода около кассы	не менее 1,2 м.	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020	есть	4		Ширина прохода около кассы не менее 1,2 м.	соответствует требованиям	
4.3.3	Высота кассы	высота не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 138.13330.2020	-	-		Высота кассы не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	соответствует требованиям	
4.3.4	Высота устройств, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания	Часть стойки-барьера обслуживания, прилавка высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м. Не менее одной стойки обслуживания посетителей оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	нет	-	-	Отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации на стойке обслуживания.	не соответствует требованиям	

	для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения			
--	---	--	--	--

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)	нет	не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Система озвучивания – индукционная система отсутствует	Текущий ремонт
4.4	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	соответствует	не нуждается
ОБЩИЕ требования к зоне		Не требуется	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,	4	11-14, 27-35	требуется монтаж системы озвучивания – индукционной системы

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 9 марта 2022 г. № 37

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Культурно-спортивный комплекс,
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	5		Ширина дверного проема 0,55 м., двери открываются наружу	Не соответствует требованиям	К
5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	5		Порог менее 0,014 м	Соответствует требованиям	К,О

5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует требованиям	К,О
5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует требованиям	К
5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	5		Высота 0,5 м., длина 0,7 м., имеет опору для спины, с автоматическим сливом воды	Соответствует требованиям	К,О
5.1.10	Писсуар	- на высоте от пола не более 0,4 м; - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует требованиям	К
5.1.11	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	-		высота 0,80 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног менее 0,75 м, глубина менее 0,5 м	Не соответствует требованиям	К
5.1.12	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует требованиям	О

5.1.3	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	5		Форма ручки позволяет управлять одной рукой и не требует применения слишком большой силы	Соответствует требованиям	К,О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	5		Кабины уборной в туалетных с центральным расположением унитаза размер менее 2,2 x 2,25 м.	Не соответствует требованиям	К
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет	-		отсутствует	Не соответствует требованиям	К,О
5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует требованиям	К

5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	нет	5		Кабина для инвалидов на кресле-коляске не предусмотрена, пространство для подъезда кресла-коляски отсутствует	Не соответствует требованиям	
5.2.2	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	5		Ширина проема 0,55 м., двери открываются наружу	Не соответствует требованиям	К
5.2.3	Дверной порог	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	5		Порог менее 0,014 м.	Соответствует требованиям	К,О
5.2.4	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	5		Дверные ручки формой, позволяющей управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	Соответствует требованиям	К,О

[illegible]


5.2.9	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	Нет	-	Не оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	Не соответствует требованиям	К,О,С
-------	-------------------------	--	---------------------------	-----	---	---	------------------------------	-------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания	нет возможности
5.2	Душевая/ ванная комната	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания, оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	нет возможности
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках,	5	11-14, 27-32	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания

5.2.5	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	- закрытые душевые кабины - нескользкий пол - поддон без порога	п.6.3.5 СП 59.13330.2020	есть	5		Закрытые душевые кабины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения отсутствуют	Не соответствует требованиям	К,О,С
5.2.6	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.	- сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, - не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м.	п.6.3.5 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет	5		Поддоны и сиденья в душевых, не закрепленный ручной душ, настенные поручни - отсутствуют	Не соответствует требованиям	К,О
5.2.7	Размеры душевых	- закрытые 1,8 x 1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Есть	5		Открытые душевые со сквозным проходом, размер - 1,2 x 0,9 м	Соответствует требованиям	К,О
5.2.8	Габариты поддона (трапа) в душевых	свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м.	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Нет	-	-	Поддоны (трап) в душевых отсутствуют	Не соответствует требованиям	К,О

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Культурно-спортивный комплекс,
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов	интернет ресурс (сайт, соц. сети и т.д.) телефон	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019	есть			интернет ресурсы: , страница VK, телефон 3-00-10, 3-13-75	Соответствует требованиям	К,О,С,Г,У

	для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения			
--	---	--	--	--

6.1.5	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Наличие	п. 6.5.5 СП 59.13330.2020	есть			Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения - имеются	Соответствует требованиям	Г
6.1.6	Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); -перед входами во внутренние помещения, с указанием номера и назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2020;	нет			Информирующие тактильные таблички размещены перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), перед входами во внутренние помещения, с указанием номера и назначения помещения.	Соответствует требованиям	С
6.1.7	Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)	Наличие	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть			Печатные носители статической информации в наличии	Соответствует требованиям	С,К,Г

6.1.2	Визуальные информационные знаки и указатели	размещены с учетом: - угла поля наблюдения; - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); - отсутствия бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.	ГОСТ Р 51671-2020	есть			Визуальные информационные указатели размещены с учетом: - угла поля наблюдения; - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); - отсутствия бликования, слепящего или недостаточного освещения.	Соответствует требованиям	К,О,Г,С,У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	п. 6.5.4 СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020	есть			Информационные стенды размещены на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	Соответствует требованиям	К,О,С,Г,У
6.1.4	Акустические средства информации	Оборудование зон обслуживания системами усиления слышимости: -индукционные системы	п. 10.3 СП 136.13330.2012	нет	-	-	Не оборудованы зоны обслуживания системами усиления слышимости: -индукционные системы	Не соответствует требованиям	С,Г

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП –И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; ДЧ – И (К,О,С,Г) – зона доступна частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения			текущий ремонт

5.1.8	Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть	-	-	Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей пожарной сигнализации имеются	Соответствует требованиям	С
5.1.9	Тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть			Тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствуют	Не соответствует требованиям	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	Разместить звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации, тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

Красновишерский филиал ГУП ЦТИ Пермского края

Область (край, республика) *Пермский*

Район *Красновишерский*

Город (другое поселение) *г.Красновишерск*

Сельское поселение *Красновишерское городское поселени*

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ

№ 11

по ул

Куйбышева

Инвентарный номер	0-43-27					
Номер в реестре жилищного фонда						
Кадастровый номер	59				0-43-27	
	А	Б	В	Г	Д	Е

Паспорт составлен по состоянию на : 29 июня 2016 г.
(указывается дата обследования объекта учета)

I. Сведения о принадлежности.

Наименование организации или Фамилия, И., О., владельца	Основание владения	Доля
Администрация МАОУ ДО "Центр дополнительного образования "		

II. Экспликация площади земельного участка.

Площадь участка				Незастроенная площадь									
По документам	По фактич. использованию	В том числе		Твердые покрытия			Площадки		Грунт	Под зелеными насаждениям			
		застроен	незастроен	проезда	трогуара	прочие	Детские	Спортив-ные		придомо- вый скве	газон с деревьям	Двор	Оголл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

III. Описание зданий и сооружений.

Лит ера	Наимено вание	По наружному обмеру		Характеристика конструктивных элементов				
		Формула	Площадь Длина Глубина	Фундамент	Стены	Перекрытия	Крыша	Полы
А	Культурно - спортивный комплекс	34.45*37.0+6 50*3.0+8.83* 6.30+6.83*5. 27	1385,8	железобетонный ленточный	кирпич	железобетонные плиты	железо, совмещенное с перекрытием	дощатые , плитка, линолеум
	подвал	6.0*3.7+9.87* 28.18 12.96*22.06	<u>300.3</u> <u>285.9</u>		блоки бетонные	железобетонные многопустотные плиты		бетонные
	Культурно - спортивный комплекс	5.33*8.94+6. 10*15.34	<u>141.2</u>		кирпич	железобетонные плиты		дощатые , плитка, линолеум
а	Крыльцо	6.45*1.30	<u>8.4</u>					бетонные
а1	Крыльцо	8.85*1.65	<u>14.6</u>					бетонные
а2	Крыльцо	5.85*5.27	<u>30.8</u>					бетонные

Государственное унитарное предприятие
«Центр технической инвентаризации Пермского края»

ИНВЕНТАРНОЕ ДЕЛО

№ 0-43-24

на здание культурно-спортивной
(домовладение, строение, сооружение и т.д.)
комплекс

Город (др. поселение) Красновшерс


Район _____

Квартал _____

Улица (пер.) Куйбышева

№ 115


1. Территория, прилегающая
к зданию (участок)




улица Куйбышева



Красновишерский филиал ГУП "Центр технической инвентаризации" Пермского края			Масштаб
План земельного участка здания Литера А в г.Красновишерск по улице Куйбышева дом N 11			1 : 500
Дата	Исполнитель	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
30.06.16	Исполнил	Останина Е.В.	
	Проверил	Копытов В.П.	



3 этаж



	Красновишерский филиал ГУП "Центр технической инвентаризации" Пермского края		Масштаб
	Полэтажный план здания Литера А в г.Красновишерск по улице Куйбышева дом N 11 3 этаж		1 : 200
Дата	Исполнитель	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
30.06.16	Исполнил	Останина Е.В.	
	Проверил	Копытов В.П.	

Территория, прилегающая к объекту

Фото 1



Фото 2



Входа (входов) в здание

Фото 3




Фото 4



Пути движения внутри здания

Фото 5



Фото 6



Зоны целевого назначения объекта

Фото 7




Фото 8





Санитарно-гигиенических помещений

Фото 9



Фото 10





Фото 11



Фото 12



Системы информации (и связи) на объекте

Фото 13



Фото 14



Фото 15





Вход на территорию и пути движения к объекту

Фото 16



Фото 17






Фото 18





Фото 19



Фото 20






Фото 21



Фото 22




Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26





Photo 27

Фото 28



Фото 32



Фото 29



Фото 31



Фото 30

